

第2章 滝尾駅周辺の課題

1. 滝尾駅周辺の問題点と課題の整理

1. 滝尾駅周辺の問題点と課題の整理

「第1章 滝尾駅を取り巻く状況」では、滝尾駅周辺の概況、滝尾駅の状況、市民意向の把握などを通じて滝尾駅周辺の現状を整理しました。

この章では、駅前広場を構成する「交通空間」と「環境空間」、および「駅周辺」の問題点と課題について整理します。

(1) 交通空間に関する課題

交通 問題点	課題
<ul style="list-style-type: none"> ・ 車の乗降スペースがなく、送迎しにくい。 ・ タクシー乗降場がなく、タクシーを利用しづらい。 ・ 車両が転回できるスペースがない。 ・ 時間貸し駐車場がない。 ・ 駐輪場は未舗装で、十分な管理が行き届いていない。 ・ 鉄道から他の交通への乗り換えがしづらい。 ・ 車いす等での移動がしづらい。 	<p>★交通機能を確保する施設の整備 乗降場（タクシー、自家用車等）、ロータリー、歩道など、交通機能を確保する施設の整備が求められています。また、整備する施設は、バリアフリー化が求められています。</p> <p>★交通手段相互の乗り換えを円滑化 鉄道から他の交通手段への乗り換えが円滑にできる施設整備や配置が求められています。</p>

(2) 環境空間に関する課題

交流 問題点	課題
<ul style="list-style-type: none"> ・ イベントや情報発信等で自由に使える空間がない。 ・ 雨天時や夏場に待合や休憩できる場所がない。 ・ 休憩したり、座ってゆっくりするところがない。 	<p>★まちの拠点や住民の交流の場の整備 人々が休憩や交流する場、イベントや情報発信ができるような広場が求められています。</p>
景観 問題点	課題
<ul style="list-style-type: none"> ・ ブロンズ像や樹木等、地区をイメージするシンボルがない。 ・ 駅周辺に街灯がなく、夜は暗い。 	<p>★景観的に優れた広場の整備 植樹、シンボル施設等の設置による、景観的に優れた広場が求められています。</p>

サービス 問題点	課題
<ul style="list-style-type: none"> ・ 時計がない。 ・ トイレがない。 ・ 歴史など、情報発信ができる案内板がない。 	<p>★サービス機能の充実</p> <p>公衆トイレ、案内板・サイン等の公共的サービスの充実が求められています。</p>

(3) 駅周辺に関する課題

駅周辺 問題点	課題
<ul style="list-style-type: none"> ・ 駅周辺の道路が狭く、緊急車両等が入りづらい。 ・ 駅周辺は狭い道路が多く、駅までアクセスしづらい。 	<p>★地区全体の利便性向上</p> <p>駅に円滑にアクセスできる幹線道路の整備や、商業施設・子育て支援施設の立地など、生活利便性を高める土地利用の促進が求められています。</p>

WS(ワークショップ)や地元会議でいただいた声を踏まえ、次のように課題を整理しました。



図-2.1 滝尾駅前広場の課題図