





平成28年6月の水質検査結果について

大分市水道局では、毎月市内の管末付近にある公共施設等16箇所で蛇口から水道水を採水して水質検査を行っています。平成28年6月における結果は、全て水道水質基準値以下です。下図に、基準項目のうち安心安全の観点から総トリハロメタン、味の観点からカルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、有機物(全有機炭素(TOC)の量)を選び、皆様に分かりやすくお伝えするため、グラフで表しております。また臭いの観点から臭気原因物質であるジェオスミン、2-MIBについて次ページにまとめております。その他の項目については、数値データをご覧下さい。なお、水の種類につきましては以下の通りです。

水の種類
 原水・・・河川水、地下水、工業用水といった水道水の原料となる水
 浄水・・・浄水場で飲用に適するように処理された水
 給水栓水・・・蛇口から出る水道水



臭気原因物質(ジェオスミン、2-MIB)について

臭気原因物質であるジェオスミン、2-MIBの検査結果を下表にて示しております。平成28年6月における結果は、すべての給水栓水において0.002 μg/L以下となっており、ほとんど臭気を感じない状態となっております。

| 地点 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 |
|------------|---------|---------|---------|
| 南大分スポーツパーク | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| やすらぎ公園 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| 吉野公民館 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| 入蔵公民館 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| 看護大職員宿舎 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 市尾上公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 九反田公園 | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| はなの森公園 | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| 神崎校区公民館 | 0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 上詰公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 長尾台公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 久原公園 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 公園通2丁目公園 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 丹生公民館 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 一尺屋連絡所 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
| 幸崎郵便局 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

(μg/L)

<0.001とは0.001未満であることを表します

| 地点 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 |
|------------|---------|---------|---------|
| 南大分スポーツパーク | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| やすらぎ公園 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 吉野公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 入蔵公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 看護大職員宿舎 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 市尾上公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 九反田公園 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| はなの森公園 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 神崎校区公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 上詰公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 長尾台公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 久原公園 | 0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 公園通2丁目公園 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 丹生公民館 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 一尺屋連絡所 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 幸崎郵便局 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

(μg/L)

<0.001とは0.001未満であることを表します

