

大分市上下水道局
水道水質管理年報

平成29年度
[第25報]

目次

I. 平成29年度水質概要	1
II. 施設及び給水の概要	
1. 給水区域と主要施設位置図	2
2. 施設の概要	3
III. 水質検査概要	
1. 検査項目及び検査方法	4
2. 水質検査等実施区分	9
3. 水質検査等実施件数	11
IV. 水質検査結果	
1. 定期検査地点	12
2. 定期検査結果	
2. 1 古国府浄水場系	13
2. 2 えのくま浄水場系	29
2. 3 横尾浄水場系	43
2. 4 坂ノ市浄水場系	63
2. 5 岩ノ下浄水場系	71
2. 6 野津原東部浄水場系	89
2. 7 野津原西部第2浄水場系	99
2. 8 野津原西部第3浄水場系	109

V. 残留塩素等の管理	
1. テレメータ等による残留塩素管理	119
2. 管末給水栓検査（委託毎日）	122
3. 巡回検査	123
VI. 漏水調査	124
VII. 市民からの問い合わせ・相談等	125
VIII. 給水開始前及び通水前水質検査	128
IX. 水質事故・障害等対応	130
X. 調査・研究	
1. 大分川調査	131
2. 大野川調査	153
3. プランクトン等調査	163
4. 薬品規格検査	170
5. 薬品評価試験	171
6. 浄水発生土（脱水汚泥）試験	172
7. ダイオキシン類調査	173
8. クリプトスポリジウム等対策指針項目検査について	174

参考資料

平成29年度水質検査計画